



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต.๗๔๒๐๑/ -

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบแหล่งน้ำเสียในพื้นที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

### เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ประสงค์ดำเนินการสำรวจตรวจสอบและดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโนนทอง เพื่อใช้ในการดำเนินการเรื่องสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ทั้งแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำเสียจากการประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลโนนทอง นั้น

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้มีดำเนินการสำรวจตรวจสอบและดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโนนทอง เพื่อใช้ในการดำเนินการเรื่องสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ทั้งแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำเสียจากการประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลโนนทอง ปรากฏว่าจากข้อมูลที่ได้ นั้นปรากฏว่าแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ไม่ปรากฏน้ำเสียแต่อย่างใด จะมีแหล่งจากการประกอบกิจการประเภทการต้มเกลือจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งมีน้ำเสียเกิดจากระบบการผลิต และมีการกำจัดโดยสูบน้ำที่เสียไปยังบ่อพักรอให้ตกตะกอนแล้วนำมาสู่กระบวนการผลิตใหม่ไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ผู้ประกอบการ เพื่อพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมหากมีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการ

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา.....

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

( นายพิทักษ์มา พรหมณี )

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ความเห็นรองปลัด.....

(ลงชื่อ)

( นายชัยวัฒน์ เกรงขาม )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ)

( นายชำนาญ ภาระจำ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ความเห็นนายก.....

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ     ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

( นายอาทิตย์ พัวตา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง